

.	.	.	.
ZMĚNA		DATUM	PODPIS

JTSK

Bpv

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONSULTAČNÍ ORGANIZACE CERTIFIKÁT ISO 9001 IČO 60193280				 VPÚ DECO PRAHA a.s. PODBABSKÁ 20, 160 00 PRAHA 6	
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HL.INŽ.PROJEKTU	ATELIÉR POZEMNÍCH STAVEB ČÍSLO ZAKÁZKY 2-0299-00/40 DOKUMENTACE DPS MĚŘÍTKO ---- DATUM 11/2012 POČET FORMÁTŮ 2 x A4	
Václav Suszka,DiS.	Václav Suszka,DiS.	Ing. Vladimír Pospíšil	Ing. Petr Kašpar		
AKCE REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD SO01 – PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A00 – ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ				ČÍSLO KOPIE ČÁST A KÓD DKP_DPS_A_SO01_A00_W01	
OBSAH PŘÍLOHY – SEZNAM PŘÍLOH				ČÍSLO PŘÍLOHY 01	
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU VPÚ DECO PRAHA a.s.					

SEZNAM PŘÍLOH

stavba		DKP							
stupeň		DPS							
část		A		BOURACÍ PRÁCE					
provozní soubor		SO02		OBJEKT DOMU KULTURY					
profese		A10		BOURACÍ PRÁCE					

číslo přílohy	kód přílohy	označ. změny	název přílohy	kód souboru							
01	W 01		Seznam příloh	DKP	DPS	A	SO02	A10	W	01	
02	P P1		Půdorys 1.PP - stávající stav, bourání	DKP	DPS	A	SO02	A10	P	P1	
03	P 01		Půdorys 1.NP - stávající stav, bourání	DKP	DPS	A	SO02	A10	P	01	
04	P 02		Půdorys 2.NP - stávající stav, bourání	DKP	DPS	A	SO02	A10	P	02	
05	P 03		Půdorys 3.NP - stávající stav, bourání	DKP	DPS	A	SO02	A10	P	03	
06	P 04		Půdorys 4.NP - stávající stav, bourání	DKP	DPS	A	SO02	A10	P	04	
07	P S1		Půdorys střechy - stávající stav, bourání	DKP	DPS	A	SO02	A10	P	S1	
08	R 01		Řez A-A - stávající stav, bourání	DKP	DPS	A	SO02	A10	R	01	
09	F 01		Pohledy SV, SZ - stávající stav, bourání	DKP	DPS	A	SO02	A10	F	01	
10	F 02		Pohledy JZ, JV - stávající stav, bourání	DKP	DPS	A	SO02	A10	F	02	