

.	.	.	.
ZMĚNA		DATUM	PODPIS

JTSK

Bpv

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE CERTIFIKÁT ISO 9001 IČO 60193280				 VPÚ DECO PRAHA a.s. PODBABSKÁ 20, 160 00 PRAHA 6		
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HL.INŽ.PROJEKTU			
Václav Suszka,DiS.	Václav Suszka,DiS.	Ing. Vladimír Pospíšil	Ing. Petr Kašpar	ATELIÉR POZEMNÍCH STAVEB ČÍSLO ZAKÁZKY 2-0299-00/40 DOKUMENTACE DPS MĚŘÍTKO ---- DATUM 11/2012 POČET FORMÁTŮ 2 x A4		
AKCE REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD S002 – OBJEKT DOMU KULTURY A10 – BOURACÍ PRÁCE						
OBSAH PŘÍLOHY — SEZNAM PŘÍLOH				ČÍSLO KOPIE	ČÁST A	ČÍSLO PŘÍLOHY 01
				KÓD DKP_DPS_A_S002_A10_W01		
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU VPÚ DECO PRAHA a.s.						

SEZNAM PŘÍLOH

stavba		DKP							
stupeň		DPS							
část		A	BOURACÍ PRÁCE						
provozní soubor		SO02	OBJEKT DOMU KULTURY						
profese		A10	BOURACÍ PRÁCE						

číslo přílohy	kód přílohy	označ. změny	název přílohy	kód souboru							
01	W	01	Seznam příloh	DKP	DPS	A	SO02	A10	W	01	
02	P	P1	Půdorys 1.PP - stávající stav, bourání	DKP	DPS	A	SO02	A10	P	P1	
03	P	01	Půdorys 1.NP - stávající stav, bourání	DKP	DPS	A	SO02	A10	P	01	
04	P	02	Půdorys 2.NP - stávající stav, bourání	DKP	DPS	A	SO02	A10	P	02	
05	P	03	Půdorys 3.NP - stávající stav, bourání	DKP	DPS	A	SO02	A10	P	03	
06	P	04	Půdorys 4.NP - stávající stav, bourání	DKP	DPS	A	SO02	A10	P	04	
07	P	S1	Půdorys střechy - stávající stav, bourání	DKP	DPS	A	SO02	A10	P	S1	
08	R	01	Řez A-A - stávající stav, bourání	DKP	DPS	A	SO02	A10	R	01	
09	F	01	Pohledy SV, SZ - stávající stav, bourání	DKP	DPS	A	SO02	A10	F	01	
10	F	02	Pohledy JZ, JV - stávající stav, bourání	DKP	DPS	A	SO02	A10	F	02	