



- | | |
|-------------|-------------------------------|
| (S4) | STUPOVKA SPALŠKONÉ KANALIZACE |
| (K1) | STUPOVKA KONDENZÁTU |
| (D5) | STUPOVKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE |
| (T1) | STUPOVKA TUKOVÉ KANALIZACE |

[illegible] $\pm 0,000 = 246,580 \text{ m n.m.}$

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONSULTAČNÍ ORGANIZACE CERTIFIKÁT ISO 9001 IČO 60192960 VPRACOVÁNÍ KONTROLA HLINZ/PROJEKTU Ing. D. Kozlíšková Antonín Zvok Ing. Věroslav Pospíšil Ing. Petr Kosiřov		 VPT VPT, DILO PRAHA a.s. PRŮmyslová 20, 160 00 Praha 6 IČO 253 20 11	
REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD S002 – OBJEKT DOMU KULTURY D00 – ZBRANOVNĚ TECHNICKÉ INSTALACE OSADA PŘÍLOHY		ATEJER POŽEVNĚNÍ STAVĚB ČÍSLO ZAKÁZKY 2-0239 – 00/40 DOKUMENTACE DPS MĚŘÍTKO 1:100 DATUM 11/2012 POČET FORMÁTŮ 6/A4 OSADA PŘÍLOHY	
PUDOVÝS 3,INP – KAN. – STŘEDNÍ KŘÍDLO (B) OSADA PŘÍLOHY		OSADA PŘÍLOHY A 15 IČO 253 20 11	

I DOBRO DANI KRAJ: CINEBNI KNJEVO (B)