





C2.01	Interference	Phenol	Pectine	Polished	Slit
C2.02	KOMANACE	38.53	A13	B4	C1
C2.03	TECHNO OSE, SKLAD	9.29	A5	B4	C1
C2.04	UCEBNA	47.98	A13	B4	C1
C2.05	UCEBNA	50.71	A13	B4	C1
C2.06	SANNA	14.92	A5	B4	C1
C2.07	SMO ZENY	15.83	A5	B4	C1
C2.07.1	SMO ZENY - PREDIN	9.83	A5	B4	C8
C2.08	SMO MUZI	4.45	A5	B4	C8
C2.08.1	SMO MUZI - PREDIN	8.74	A5	B4	C8
C2.09	GRUD	4.77	A5	B4	C1
C2.10	RESPIRIUM	1.35	A5	B4	C8
C2.11	KANCELAR	17.07	A13	B4	C1
C2.12	TANEČNÍ SAL	11.12	A13	B4	C1
C2.13	VEROVNÍ ŠKOLNÍČE	114.19	A13	B9	C1
C2.13	VEROVNÍ ŠKOLNÍČE	15.02			

Vzhľadom k kánonickému stavu je nezpochybne nutné veľké rozmery príbržnej otvorky priamo na stôbe, záprema trasy potrubí. Preto je nutno predpokladať dobú prácu potrubí priamo na stôbe. Prípadne zmeny konzultovať so zodpovedajúcim projektantom. Príbržné potrubí podstrniť všetky stôby opäť podstrniť upokávaním. Pred objednaním KJ jednotek nutno kontrolovať s výrobcom

1.1 —
94 dB(A) – 3m od zařízení
Nel=22 kW
400V/50Hz –
m=212 kg



JTSK	$\pm 0,000 = 246,580 \text{ m n.m.}$	Bp
------	--------------------------------------	----

CERTIFIKÁT ISO 9001		ID: 60193280	
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HL.INŽ. PROJEKTU

AKCE		ALTERNATIVE STATE
	ČÍSLO ZAKÁZKY	2-0299-00/40

MIĘSIĄC	11/2012
DATUM	11/2012

A	12
u66	

PUDOKYS Ž. NP – PRAVE KRIDLŲ (C)

